

bijlage 3 - Te verduurzamen vastgoed in eigendom Gemeente Den Haag

Peildatum 14-02-2019

2019

Bovendijk 141 - Stadsboerderij Op den Dijk	Pompen met toeren/individuele regeling toepassen Ledverlichting met aanwezigheidsdetectie
Bezuidenhoutseweg 452 - Groenpost Marlot	Gebouw na-isoleren, glas handhaven
2e Braamstraat 9 - Wijkdienstencentrum Lindenkwaadant	Ramen enkel glas vervangen door HR++ Vloerisolatie LED verlichting met bewegingsdetectie Naad- en kierafdichting optimaliseren PV-panelen
Kockstraat 175 - Wijkdienstencentrum Bario	Ramen enkel glas vervangen door HR++ PV-panelen Ledverlichting plaatsen in gymzaal en kinderdagverblijf
Jaap Edenweg 7 - Groenpost de Uithof	Dakisolatie Ledverlichting
Koningin Emmakade 119 - Kinderdagverblijf Anne Dak	Warmtepomp plaatsen Naad- en kierafdichting optimaliseren
Burgemeester Hovylaan 4 - Haags Pop Centrum	Ledverlichting met bewegingsdetectie Vloerisolatie
2e Braamstraat 7 - Kinderdagverblijf Lisa Dak	Ledverlichting Vloerisolatie
Wolweversgaarde 178 - Kinderdagverblijf Femke Dak	PV-panelen
Slachthuisplein 25 - Stadsdeelkantoor Laak	HR++ beglazing in huidige kozijnen plaatsen Vocht terugwinning met huidige warmtewiel Ledverlichting PV panelen
Ferrandweg 4 - Laaktheater	Hellend dak vervangen en na-isoleren
Kwekerijweg 8 - Kantoor, onderzoek en advies	Dakisolatie Gevelisolatie Voorzetraam bij enkel glas Warmte pomp (geen gas) Ledverlichting en aanwezigheidsdetectie Close-in boiler
Weimarstraat 63 - Theater De Nieuwe Regentes	Gevelisolatie
Korte Lombardstraat 7 - Pandjeshuis	Na-isoleren Warmteterugwinning en warmtepomp installeren Ledverlichting
Anna Polakweg 7 - Stadsboerderij Herweijerhoeve pand 1	Gevelisolatie HR++ beglazing
Celebesstraat 4 - Wijkgebouw het Klokhuis	Dakisolatie

Korte Lombardstraat 3 - Pandjeshuis	Voorzetramen plaatsen
	Gevelisolatie
	Dakisolatie
	Ledverlichting en veegpuls of aanwezigheidsdetectie
	Warmtepomp plaatsen
	Mechanische ventilatie
Norgstraat 12 - Kinderdagverblijf Paddington	Vloerisolatie
	Gevelspouwisolatie
	Plaatsen HR++ beglazing en zonwering
Schelpkade 43 - Kinderdagverblijf Frank Dak	Warmtepomp plaatsen
	Naad- en kierafdichting optimaliseren
Eerste eeldepad 3/3a - Ontmoetingscentrum Morgenstond	Dak, gevel- en vloerisolatie
	Kozijnen vervangen voor HR+++
	Warmtepomp met CV ketel bivalent
	PV-panelen
	Ventilatie met warmteterugwinning toepassen
Veldzicht 20 - Invaliden Sportvereniging Kameleon	Gevelpanelen vernieuwen en voorzien van isolatie
	Vloerisolatie
	Ledverlichting
	Naad- en kierdichting optimaliseren
	Warmtepomp plaatsen
	Ventilatie aanbrengen
Marie Heinenweg 2 - Groenpost DSB	Ledverlichting met aanwezigheidsdetectie
	Halogeen buitenlampen vervangen
	Warmtepomp
Anna Polakweg 7 - Stadsboerderij Herweijerhoeve (pand 2)	HR++ beglazing
	Aanwezigheidsdetectie kantoor
	PV-panelen en zonneboiler
	Elektrische warmtepomp op buitenlucht
Linnaeusstraat 2 - Bibliotheek Laakkwartier	Ledverlichting met aanwezigheidsdetectie
	Elektrische warmtepomp
Mient 210 - Stadsboerderij Gagelhoeve	HR++ Beglazing
	Aanwezigheidsdetectie op kantoor
	PV-panelen
	Elektrische warmtepomp op buitenlucht
Kerketuinenweg 24 - Hoofdkantoor HGR	Alternatieve warmtebron (stadsverwarming)
	Extra PV-panelen
	HR++ beglazing
Puccinistraat 215 - Stadsboerderij Kakelhof	HR++ Beglazing
	Na-isoleren buitenwanden kantoor
	Extra isolatie kantoor
	Aanwezigheidsdetectie kantoor
	Extra PV-panelen en zonneboiler
	Elektrische warmtepomp op buitenlucht

Van Speijkstraat 61 - Stichting Anton Constandse	HR++ Beglazing
	Dakisolatie
	Vloerisolatie
	Gevels voorzien van geïsoleerde voorzetwanden
	Kierdichting optimaliseren
Reigersbergenweg 280 - Stadsboerderij de Reigershof - MEC	Dakisolatie
	Vloerisolatie
	Gasgestookte absorptiewarmtepomp
	E-Boiler
	Aanwezigheidsdetectie op verlichting
Kerkhoflaan 12 AULA	Dakisolatie
	PV-panelen

2020

Prinsegracht 10 - Paard van Troje	Vloerisolatie
	Plaatsen warmtepomp
Spui 70 - Stadsdeelkantoor Centrum -Stadhuis	Warmte- en vochtterugwinning
	Warmtepomp plaatsen
	Ledverlichting en efficiënte schakeling toepassen
	Frequentieregeling op luchtbehandeling
Toussaintkade 43 - Begeleid wonen	Plaatsen warmtepomp
Clingendael 7 - Herenhuis Instituut Clingendael (nr. 7)	Gevelisolatie
Newtonstraat 509 - Middin	Plaatsen warmtepomp
Genemuidenstraat 208 - Bedrijfsverzamelgebouw Keu's Genoeg	Ramen en kozijnen vervangen door Triple glas / HR+++
	Dakisolatie
	Spouwmuren na-isoleren
	Panelen vernieuwen en na-isoleren
	Naad- en kierdichting optimaliseren
	Koudebruggen inpakken
	Vloerisolatie
	Ledverlichting met bewegingsdetectie
	PV-panelen
	Ventilatie aanbrengen
Rossinilaan 141 - Bibliotheek Waldeck	Aanbrengen dakisolatie
	PV-panelen
	Daklichten vervangen voor HR++ met warmtewering
Boylestraat 18 - Etnische vereniging - Cursuslokalen	HR++ Beglazing
	Verdiepingsvloer zolder isoleren
	Vloerisolatie
	Ledverlichting met bewegingsdetectie
	Geïsoleerde voorzetwanden binnenzijde
	PV-panelen
	Warmtepomp plaatsen inclusief lage temperatuur verwarming
Trekvlietplein 19 - De Machinehal	Aanwezigheidsdetectie
	Dakisolatie aanbrengen/vervangen dakbedekking
	Voorzetramen
	PV-panelen
Koningin Wilhelminalaan 24 - Buitencentrum Wilhelminaoord - Hoofdgebouw	Vloerisolatie
	Voorzetramen
	Gevelisolatie

Da Costastraat 42 - kinderdagverblijf	HR++ Beglazing PV-panelen
Brouwersgracht 2 - kantoorpand	Gevelisolatie
Anna Polakweg 7 - Stadsboerderij Herweijerhoeve pand 3	HR++ Beglazing Dakisolatie
Stadhouderslaan 37 - Museon -	Beglazing en kozijnen vervangen door aluminium kozijnen met Triple beglazing
Trekvlietplein 3 - De Villa	Voorzetramen Dakisolatie Naad en kierdichting toepassen Elektrische warmtepomp t.b.v. 100% verwarming Alle verlichting vervangen door LED incl. regelingen Mechanische ventilatie aanbrengen Isoleren gevel binnenzijde Koeling met warmtepomp in zomerfunctie Isolatie vloer hout
Gaslaan 80 - Kinderdagverblijf 2 Zonnebloemen	Aanbrengen dakisolatie op zoldervloer
Loudonstraat 95 - Stadsdeelkantoor Haagse Hout	Ledverlichting met daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie
Stuwstraat 31 - Stadsboerderij de Molenweide	Isoleren delen tussen verwarmde en onverwarmde ruimten HR++ Beglazing Ledverlichting met aanwezigheidsdetectie Warmtepomp op buitenlucht 100% Extra PV-panelen
Zilverstraat 95 - Hoofdkantoor Omnigroen	Koeling WKO Warmtepomp plaatsen
Kapelweg 65 - Groenpost Westbroekpark	Aanwezigheidsdetectie op verlichting Warmtepomp
De Gheijnstraat 51 - DDDD (Danscluster) verzamel pand	Plaatsen warmtepomp
Jacob Pronkstraat 2 - Stichting Anton Constandse	Gevelisolatie Plaatsen warmtepomp
St. Barbaraweg 4 - Kantoor	Ledverlichting met aanwezigheidsdetectie PV-panelen
Hoge Zand 26 - Ateliers (26-40A)	Plaatsen warmtepomp
Abraham van Beyerenstraat 2 - Ateliers AB4 (2-4)	HR++ Beglazing Dak hellend aan binnenzijde na-isoleren Dak plat (terras) vernieuwen en na-isoleren Ledverlichting met bewegingsdetectie Vloerisolatie
Van Ostadestraat 10 - Kantoorpand	Aanbrengen dakisolatie Aanbrengen gevelisolatie Aanbrengen vloerisolatie HR++ Beglazing Ledverlichting
Stille Veerkade 21 - Ateliers (21A-N)	Gevelisolatie HR++ Beglazing Plaatsen monumentaal Van Ruysdaelglas enkelglas

Clingendael 12 - Posthuis Haeghe Groep Clingendael 12A	Plafond isoleren 1e verdieping
	Dak hoge ruimte isoleren
	Voorzetraam toepassen
	Gevelisolatie
	Panelen aan binnenzijde isoleren
	PV-panelen
Prinsegracht 27 - Koorenhuis	HR++ Beglazing
	PV-panelen

Betreft bijlage bij brief aan Commissie Ruimte met kenmerk BSD/2019.43